

דיווח על בדיקת אבזר למניעת זרימת חוזרת על בדיקת אבזר למניעת זרימת חוזרת
לפי ת"י 4426

מספר תעודת הבדיקה		242		תאריך הבדיקה		3/7/24	
האבזר (יש לסמן x בעמודה המתאימה)		מונע זרימת חוזרת בעל אזור לחץ מופחת (מו"ח אלי"מ)		סוג הבדיקה (יש לסמן x בעמודה המתאימה)		בדיקה לאחר התקנה	
שסתום חד-כיווני כפול (חכ"כ)		X		בדיקה תקופתית		X	
שובר ריק (ואקואום) סעון קפיץ (שוט"ק)				בדיקה לאחר תיקון			
פרטי האבזר				מקום ההתקנה			
שם היצרן		אל"מ		שם הצרכן/העסק		אל"מ	
דגם האבזר		RP		כתובת הצרכן/העסק		אל"מ - ש"מ - ש"מ - ש"מ	
גודל נומינלי		3/4"		מיקום מדויק של ההתקנה		הוא מתחבר לציוד - 33-35	
מסי סידורי		AC-4416		מסי רישיון עסק (אם ידוע)			
				שם ומסי טלפון של איש חקשר		אל"מ	
				מסי חיבור צרכן (של מקורות, אם יש)			
פרטי ספק המים / אחראי מערכת המים							
שם							
כתובת							
טלפון							
תוצאות הבדיקה (יש לסמן תקינות בעמודה המתאימה)							
באבזרים ממין מו"ח אלי"מ וחכ"כ				באבזר ממין שוט"ק			
שסתום חד-כיווני ראשון (אטימה)		תקין		שסתום חד-כיווני בכיוון חזרימה (מפלס המים)		תקין	
שסתום חד-כיווני שני (אטימה)		תקין		שסתום אוויר (מפלס מים)		תקין	
שסתום פריקה במו"ח אלי"מ (נפתח בלחץ)		2.5		שסתום חד-כיווני נגד כיוון חזרימה (מפלס מים)		תקין	
תקינות האבזר		תקין		תקינות האבזר		תקין	
הערות הבדוק							
הערות לאבזר ולהתקנה							
פרטי הבדוק							
שם		אמנון אהרון אלון		ת"ז		036586030	
מסי הסמכה		2825		תוסף הסמכה		30/6/28	
טלפון		052-6269866		כתובת/דוא"ל		052-6269866	
פרטי ערכת הבדיקה							
יצרן		Midwest		מספר סידורי		04120654	
מועד כויל אחרון		3/8/20					
העתיקים							
צרכן / מוזמין העבודה		ספק מים /		לשכת בריאות אחראית			

אורן
משרד המים
052-1369866