

# רוזנברג איכות חיים בע"מ

## המעבדה המרכזית למז"ח ב"מ בישראל

בדיקה, התקנה וטיפול למז"ח | אופיין רשת מים (כביש אש) | חיטוי וניקוי מאגרי מים וצנרת | יעוץ וליווי בחריגות מעבדה | ליווי בבעיות לחץ או ספיקה



תאריך: 1 באוגוסט, 2024



אל:

מר אבישי וגב' אורית רייזנר (נייד: 052-3591592)

רח' אתרוג 65

מושב גני עם

באמצעות מייל: [reisnera@gmail.com](mailto:reisnera@gmail.com)

### דיווח לבדיקת מונעי זרימה חוזרת באתר – מז"ח קיים

לפי נהלי משרד הבריאות, ת"י 4426

תאריך הבדיקה הנוכחית: אוגוסט, 2024

תאריך הבדיקה הבאה: אוגוסט, 2025



#### פרטי האביזר:

1. מז"ח אל"מ
2. קוטר (אינץ'/צול): 3/4 צול
3. דגם: RP-500
4. מס' סידורי: AA4372
5. יצרן: א.ר.י. כפר חרוב, ישראל

#### פרטי העסק בו הותקן המז"ח:

1. שם העסק: משפ' רייזנר מושב גני עם.
2. מהות העסק: משק חקלאי / בריכת שחייה / מערכת הדישון.
3. כתובת העסק: רח' אתרוג 65, מושב גני עם.
4. מיקום מדויק של האביזר בעסק: על הזנת מערכת ההשקיה האחורית.

**פרטי הבודק:** חן רוזנברג, הגליל 36 אור יהודה. פקס: 072-2766519, נייד: 054 - 7889950

פרטי ערכת הבדיקה: תוצרת ארה"ב MID WEST INSTRUMENTS דגם 5-845, מס' ערכה 04130636

#### תוצאות הבדיקה: המז"ח תקין! לחץ פריקה PSI 2.6

הערות: עליכם לבדוק ע"פ החוק אחת לשנה את המז"ח בדיקת תקינות תקופתית. בבוא המועד אשלח לכם תזכורת. במקרה שהמז"ח מטפף מתחתיתו, זהו אות לכך שמשהו לא כשורה, כעין נורת ביקורת שגדלקת באדום ועליכם לקרוא לי לבדוק את המז"ח ולתקן התקלה.

#### העתיקים:

1. הלקוח / האחראי לתקינות המז"ח (יימסר במעמד הבדיקה)
2. הרשות המקומית, מח' המים (העתק זה יועבר ע"י הלקוח)
3. משרד הבריאות האתר המקוון
4. הגב' אורלי כהן, מפקחת לבריאות הסביבה, משרד הבריאות נפת פ"ת,
5. מושב עובדים גני עם, [ganey-am@017.net.il](mailto:ganey-am@017.net.il), [Orly.cohen@pth.health.gov.il](mailto:Orly.cohen@pth.health.gov.il)

# רוזנברג איכות חיים בע"מ

## המעבדה המרכזית למז"ח ב"מ בישראל

בדיקה, התקנה וטיפול למז"ח | אופיין רשת מים (כביש אש) | חטוי וניקוי מאגרי מים וצנרת | יעוץ וליווי בחריגות מעבדה | ליווי בבעיות לחץ או ספיקה



תאריך: 1 באוגוסט, 2024



אל:

מר אבישי וגב' אורית רייזנר (נייד: 052-3591592)

רח' אתרוג 65

מושב גני עם

באמצעות מייל: [reisnera@gmail.com](mailto:reisnera@gmail.com)

### דיווח לבדיקת מונעי זרימה חוזרת באתר – מז"ח קיים

לפי נהלי משרד הבריאות, ת"י 4426

תאריך הבדיקה הנוכחית: אוגוסט, 2024

תאריך הבדיקה הבאה: אוגוסט, 2025



#### פרטי האביזר:

1. מז"ח אל"מ
2. קוטר (אינץ'/צול): 3/4 צול
3. דגם: RP-500
4. מס' סידורי: AC5321
5. יצרן: א.ר.י. כפר חרוב, ישראל

#### פרטי העסק בו הותקן המז"ח:

1. שם העסק: משפ' רייזנר מושב גני עם.
2. מהות העסק: משק חקלאי / בריכת שחייה / מערכת הדישון.
3. כתובת העסק: רח' אתרוג 65, מושב גני עם.
4. מיקום מדויק של האביזר בעסק: לפני משאבת דשן, על מערכת ההשקיה בחזית הבית.

**פרטי הבודק:** חן רוזנברג, הגליל 36 אור יהודה. פקס: 072-2766519, נייד: 054-7889950

פרטי ערכת הבדיקה: תוצרת ארה"ב MID WEST INSTRUMENTS דגם 845-5, מס' ערכה 04130636

#### תוצאות הבדיקה: המז"ח תקין! לחץ פריקה PSI 2.8

הערות: עליכם לבדוק ע"פ החוק אחת לשנה את המז"ח בדיקת תקינות תקופתית. בבוא המועד אשלח לכם תזכורת. במקרה שהמז"ח מטפף מתחתיתו, זהו אות לכך שמשהו לא כשורה, כעין נורת ביקורת שגדלקת באדום ועליכם לקרוא לי לבדוק את המז"ח ולתקן התקלה.

#### העתקים:

1. הלקוח / האחראי לתקינות המז"ח (יימסר במעמד הבדיקה)
2. הרשות המקומית, מח' המים (העתק זה יועבר ע"י הלקוח)
3. משרד הבריאות האתר המקוון
4. הגב' אורלי כהן, מפקחת לבריאות הסביבה, משרד הבריאות נפת פ"ת,
5. מושב עובדים גני עם, [Orly.cohen@pth.health.gov.il](mailto:Orly.cohen@pth.health.gov.il), [mayimganeyam@gmail.com](mailto:mayimganeyam@gmail.com), [ganey-am@017.net.il](mailto:ganey-am@017.net.il)

