

רוזנברג איכות חיים בע"מ

המעבדה המרכזית למז"ח ב"מ בישראל

בדיקה, התקנה וטיפול למזימים | אופיין רשת מים (כיבוי אש) | חיסוי וניקוי מאגרי מים וצנרת | יעוץ וליווי בחרימות מעבדה | ליווי בבעיות לחץ או ספיקה



תאריך: 25 באוגוסט, 2024



אל :

מר פנחס כהן (נייד: 052-6037970)

גני עם

באמצעות מייל: pini2190@gmail.com

דיווח לבדיקת מונעי זרימה חוזרת באתר – מז"ח קיים

לפי נהלי משרד הבריאות, ת"י 4426

תאריך הבדיקה הנוכחית: אוגוסט, 2024

תאריך הבדיקה הבאה: אוגוסט, 2025



פרטי האביזר :

1. מז"ח אל"מ
2. קוטר (אינץ'/צול) : 3/4 צול
3. דגם : RP-500
4. מס' סידורי : AC5040
5. יצרן : א.ר.י. כפר חרוב, ישראל

פרטי העסק בו הותקן המז"ח :

1. שם העסק : פנחס כהן
2. מהות העסק : משק חקלאי
3. כתובת העסק : רחוב אתרוג, גני עם.
4. מיקום מדויק של האביזר בעסק : נמצא בין העצים של האתרוגים, ליד המבנה. הכניסה מרח' ירוק עד ואז לרחוב אתרוג.

פרטי הבודק : חן רוזנברג, הגליל 36 אור יהודה. פקס: 072-2766519, נייד: 054 - 7889950

פרטי ערכת הבדיקה: תוצרת ארה"ב MID WEST INSTRUMENTS דגם 845-5, מס' ערכה 04130636

תוצאות הבדיקה : המז"ח תקין ! לחץ פריקה PSI 2.4

הערות : עליכם לבדוק ע"פ החוק אחת לשנה את המז"ח בדיקת תקינות תקופתית. בבוא המועד אשלח לכם תזכורת. במקרה שהמז"ח מטפף מתחתיתו, זהו אות לכך שמשוהו לא כשורה, כעין נורת ביקורת שנדלקת באדום ועליכם לקרוא לי לבדוק את המז"ח ולתקן התקלה.

העתיקים :

1. הלקוח / האחראי לתקינות המז"ח (יימסר במעמד הבדיקה)
2. הגב' אורלי כהן, מפקחת לבריאות הסביבה, משרד הבריאות נפת פ"ת, Orly.cohen@pth.health.gov.il
3. מושב עובדים גני עם, ganey-am@017.net.il
4. מר יאיר כספי, צוות מים גני עם, מייל: mayimganeyam@gmail.com