



תאריך: 15 באוקטובר, 2025



אל :

מר פנחס כהן (נייד: 052-6037970)

**גני עם**

באמצעות מייל: [pini2190@gmail.com](mailto:pini2190@gmail.com)

## דיווח לבדיקת מונעי זרימה חוזרת באתר – מז"ח קיים

לפי נהלי משרד הבריאות, ת"י 4426

תאריך הבדיקה הנוכחית: אוקטובר, 2025

תאריך הבדיקה הבאה: אוקטובר, 2026



### פרטי האבזור :

1. מז"ח אל"מ
2. קוטר (אינץ'/צול) : 3/4 צול
3. דגם : RP-500
4. מס' סידורי : AC5040
5. יצרן : א.ר.י. כפר חרוב, ישראל

### פרטי העסק בו הותקן המז"ח :

1. שם העסק : פנחס כהן
2. מהות העסק : משק חקלאי
3. כתובת העסק : רחוב אתרוג, גני עם.
4. מיקום מדויק של האבזור בעסק : נמצא בין העצים של האתרוגים, ליד המבנה. הכניסה מרח' ירוק עד ואז לרחוב אתרוג.

**פרטי הבדוק :** חן רוזנברג, הגליל 36 אור יהודה. פקס: 072-2766519, נייד: 054 - 7889950

פרטי ערכת הבדיקה: תוצרת ארה"ב MID WEST INSTRUMENTS דגם 845-5, מס' ערכה 04130636

### תוצאות הבדיקה : המז"ח תקין ! לחץ פריקה PSI 2.4

**הערות :** עליכם לבדוק ע"פ החוק אחת לשנה את המז"ח בדיקת תקינות תקופתית. בבוא המועד אשלח לכם תזכורת. במקרה שהמז"ח מטפס מתחתיתו, זהו אות לכך שמשוהו לא כשורה, כעין נורת ביקורת שנדלקת באדום ועליכם לקרוא לי לבדוק את המז"ח ולתקן התקלה.

### העתיקים :

1. הלקוח / האחראי לתקינות המז"ח (יימסר במעמד הבדיקה)
2. הגב' אורלי כהן, מפקחת לבריאות הסביבה, משרד הבריאות נפת פ"ת, [Orly.cohen@pth.health.gov.il](mailto:Orly.cohen@pth.health.gov.il)
3. מושב עובדים גני עם, [ganey-am@017.net.il](mailto:ganey-am@017.net.il)
4. מר יאיר כספי, צוות מים גני עם, מייל: [mayimganeyam@gmail.com](mailto:mayimganeyam@gmail.com)