

יפתח מערכות

בודק ומתקין מוסמך למז"חיים | רישוי משרד הבריאות 2580
רח' קלישר 50 פ"ת | טלפקס 03-9334959 | נייד 054-2281008

מס' עוסק מורשה 022138432

דיווח על בדיקת אבזר למניעת זרימה חוזרת

לפי ת"י 4426

29/09/2025	תאריך הבדיקה	7758	מספר תעודת הבדיקה
סוג הבדיקה (יש לסמן × בעמודה המתאימה)		האבזר (יש לסמן × בעמודה המתאימה)	
	בדיקה לאחר התקנה	X	מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת (מז"ח אל"מ)
X	בדיקה תקופתית		שסתום חד-כיווני כפול (חכ"כ)
	בדיקה לאחר תיקון		שובר ריק (ואקואום) טעון קפיץ (שוט"ק)
מקום ההתקנה		פרטי האבזר	
משפחת גרינברג	שם הצרכן/העסק	א.ר.י	שם היצרן
הבנים 18 גני עם	כתובת הצרכן/העסק	Rp500	דגם האבזר
המז"ח נמצא בחצר הבית בחיבור מערכת השקיה גינון	מיקום מדויק של ההתקנה	"3/4	גודל נומינלי
	מס' רישיון עסק (אם ידוע)	AG3215	מס' סידורי
יובל - 0522586392	שם ומס' טלפון של איש הקשר		
	מס' חיבור צרכן (של מקורות, אם יש)		
פרטי ספק המים / אחראי מערכת המים			
האגודה השיתופית גני עם		שם	
מושב גני עם		כתובת	
		טלפון	
תוצאות הבדיקה			
(יש לסמן תקינות בעמודה המתאימה)			
באבזר ממין שוט"ק		באבזרים ממין מז"ח אל"מ וחכ"כ	
	שסתום חד-כיווני בכיוון הזרימה (מפלס המים)	תקין	שסתום חד-כיווני ראשון (אטימה)
	שסתום אוויר (מפלס המים)	תקין	שסתום חד-כיווני שני (אטימה)
	שסתום חד-כיווני נגד כיוון הזרימה (מפלס המים)	1.9	שסתום פריקה במז"ח אל"מ (נפתח בלחץ)
	תקינות האבזר	תקין	תקינות האבזר
		תקין	הערות הבדוק
תוצאות הבדיקה מיצג את תקינות המערכת בזמן הבדיקה בלבד. במקרה שלאחר ביצוע הבדיקה יחדרו גופים זרים עם זרימת המים למז"ח, תיתכן פריקת מים שלא קשורה לבדיקה או לתיקון שבוצע.			
אישור התקינות הנ"ל יפוג בתאריך : 29/09/2026		הערות לאבזר ולהתקנה	
פרטי הבדוק			
022138432	ת"ז	יפתח יחיאלי	שם
29/02/2029	תוקף הסמכה	2580	מס' הסמכה
yi00ye@gmail.com	כתובת/דוא"ל	054-2281008	טלפון
פרטי ערכת הבדיקה			
01131863	מספר סידורי	APOLLO	יצרן
		16.2.22	מועד כיוול אחרון
העתקים			
לשכת בריאות אחראית		ספק מים / רשות מקומית	צרכן / מזמין העבודה atarvanof@gmail.com

יפתח מערכות
ע.מ. 022138432

יפתח מערכות

בודק ומתקין מוסמך למז"חים | רישוי משרד הבריאות 2580
רח' קלישר 50 פ"ת | טלפקס 03-9334959 | נייד 054-2281008

מס' עוסק מורשה 022138432

