

יפתח מערכות

בודק ומתקין מוסמך למז"חים | רישוי משרד הבריאות 2580
רח' קלישר 50 פ"ת | טלפקס 03-9334959 | נייד 054-2281008

מס' עוסק מורשה 022138432

דיווח על בדיקת אבזר למניעת זרימה חוזרת

לפי ת"י 4426

20/10/2025	תאריך הבדיקה	7767	מספר תעודת הבדיקה
סוג הבדיקה (יש לסמן × בעמודה המתאימה)		האבזר (יש לסמן × בעמודה המתאימה)	
	בדיקה לאחר התקנה	X	מונע זרימה חוזרת בעל אזור לחץ מופחת (מז"ח אל"מ)
X	בדיקה תקופתית		שסתום חד-כיווני כפול (חכ"כ)
	בדיקה לאחר תיקון		שובר ריק (ואקואום) טעון קפיץ (שוט"ק)
מקום ההתקנה		פרטי האבזר	
משה שלומזון	שם הצרכן/העסק	א.ר.י.	שם היצרן
האקליפטוס 46 גני עם	כתובת הצרכן/העסק	Rp500	דגם האבזר
המז"ח נמצא בכניסה הראשית על קו מים בחיבור גינן	מיקום מדויק של ההתקנה	"3/4	גודל נומינלי
	מס' רישיון עסק (אם ידוע)	AD1830	מס' סידורי
משה - 0544334215	שם ומס' טלפון של איש הקשר		
	מס' חיבור צרכן (של מקורות, אם יש)		
פרטי ספק המים / אחראי מערכת המים			
האגודה השיתופית גני עם		שם	
מושב גני עם		כתובת	
		טלפון	
תוצאות הבדיקה			
(יש לסמן תקינות בעמודה המתאימה)			
באבזר ממין שוט"ק		באבזרים ממין מז"ח אל"מ וחכ"כ	
	שסתום חד-כיווני בכיוון הזרימה (מפלס המים)	תקין	שסתום חד-כיווני ראשון (אטימה)
	שסתום אוויר (מפלס המים)	תקין	שסתום חד-כיווני שני (אטימה)
	שסתום חד-כיווני נגד כיוון הזרימה (מפלס המים)	1.9	שסתום פריקה במז"ח אל"מ (נפתח בלחץ)
	תקינות האבזר	תקין	תקינות האבזר
		תקין	הערות הבדוק
תוצאות הבדיקה מיצג את תקינות המערכת בזמן הבדיקה בלבד. במקרה שלאחר ביצוע הבדיקה יחדרו גופים זרים עם זרימת המים למז"ח, תיתכן פריקת מים שלא קשורה לבדיקה או לתיקון שבוצע.			
הבדיקה הבאה בתאריך 20/10/2026		הערות לאבזר ולהתקנה	
פרטי הבדוק			
022138432	ת"ז	יפתח יחיאלי	שם
29/02/2029	תוקף הסמכה	2580	מס' הסמכה
yi00ye@gmail.com	כתובת/דוא"ל	054-2281008	טלפון
פרטי ערכת הבדיקה			
01131863	מספר סידורי	APOLLO	יצרן
העתקים			
לשכת בריאות אחראית		ספק מים / רשות מקומית	צרכן / מזמין העבודה shalomson@012.net.il

יפתח מערכות
ע.מ. 022138432

יפתח מערכות

בודק ומתקין מוסמך למז"חים | רישוי משרד הבריאות 2580
רח' קלישר 50 פ"ת | טלפקס 03-9334959 | נייד 054-2281008

מס' עוסק מורשה 022138432

